

4. Sachverhalt:

Die bisherige Sicherheitsbeleuchtung in der Kindereinrichtung wurde in Bauabschnitten gebaut. Daher gibt es unterschiedliche Leuchten und keine Überwachungszentrale. Jetzt ist eine Vielzahl der Leuchten kaputt, nämlich 17 von 27. Das wird jetzt zum Anlass genommen, die Beleuchtung auf LED umzurüsten und eine Überwachungszentrale einzurichten. Ohne Überwachungszentrale müsste täglich die Funktionsfähigkeit aller Rettungsleuchten durch das Personal in der Kindereinrichtung geprüft werden. Durch die Überwachungszentrale entfällt dieser Aufwand, dann sie zeigt an, welche Leuchten defekt sind und ausgewechselt werden müssen.

Diese Maßnahme war nicht geplant, ist auf Grund der Vielzahl der defekten Leuchten jedoch jetzt erforderlich.

Von der Firma Beyer & Lohs liegt ein Angebot über 18.541,53 Euro für die Maßnahme vor. Beyer & Lohs ist auch die Wartungsfirma der Anlage.

Die Mehrausgaben können aus Mehreinnahmen aus Zinserträgen von Kreditinstituten gedeckt werden.